




Lfz-Muster (Annex-I-Luftfahrzeuge)	Lfz-Kennblatt	Überwach.	Prüfung	Instandhaltung	Entw. von AMPS
Ballon					
- kein Eintrag -					
Motorflugzeug					
Aeronca 7AC, Bellanca 7GCBC (alle außer 160 HP und 180 HP)	525/SA	-	X	-	-
Bücker Bü 131, C.A.S.A.1.131-E Serie 2000	717/SA	-	X	-	-
Cessna 120, Cessna 140 A	719/SA, FAA 5A2	-	X	-	-
Christen Eagle II	BD 1582	-	X	-	-
Do 27	514/SA	-	X	-	-
Emmeraude CP 301	564/SA	-	X	-	-
Emmeraude CP 102A	564A/SA	-	X	-	-
CP 301C "Emmeraude"	623A/SA	-	X	-	-
CP301 (Piel CP 301A)	632B/SA	-	X	-	-
CP 301S	642/SA	-	X	-	-
D4SE-BK/S	DB 474/SA	-	X	-	-
Degen/Sea Ray	DB 2002298	-	X	-	-
DHC-1	519/SA	-	X	-	-
Europa/1823	DB 1823	-	X	-	-
Europa/1854	DB 1854	-	X	-	-
Falcon F8L	599/SA	-	X	-	-
Fairchild 24R 46A	532/SA	-	X	-	-
GlaStar GS1	DB 2002372/SA	-	X	-	-
Goumhouria 181 MK 6	716/SA	-	X	-	-
HB 207 VR G	DB 1882	-	X	-	-
Job 15-150	661/SA	-	X	-	-
Jodel D120	570/SA	-	X	-	-
Jodel D140	628/SA	-	X	-	-
Jodel DR 100, DR 1050	585/SA	-	X	-	-
Jodel 150	659/SA	-	X	-	-
Jodel "Bebe"	701/SA	-	X	-	-
LNC1 Lancair 360	DB 2002134/SA	-	X	-	-
ME 108B, ME 108D1	DB 572/SA	-	X	-	-
Piaggio P149	568/SA	-	X	-	-
Piper PA-22	712/SA	-	X	-	-
Piper J3L	713/SA	-	X	-	-
Pulsar XP	DB 1868/SA	-	X	-	-
Pützer Elster	584/SA	-	X	-	-
Sbach342	DB 2002352/SA	-	X	-	-
Stinson L-5	674/SA	-	X	-	-
U12/S Udet Flamingo	DB 44379	-	X	-	-
Vans RV7	DB 2002422/SA	-	X	-	-
Wasmer WA51	1012/SA	-	X	-	-
Motorsegler					
DG 300G	DB 910	-	X	-	-
Doppelraab - Hankur	796/PS	-	X	-	-
H 36 VT	DB 802	-	X	-	-
H 36 "Dimona"	DB 820/PS	-	X	-	-
Janus BM	DB 809/1	-	X	-	-
K 16X	DB 794	-	X	-	-
Krähle II	575/PS	-	X	-	-
SF-24 A "Motorspatz I"	581/PS	-	X	-	-
SF 27 M-A	678/SA	-	X	-	-
Windex 1200 C	899/1	-	X	-	-
Segelflugzeuge					
Baby III	66/SP	-	X	-	-
Condor IV	115/SP	-	X	-	-
Doppelraab	101/SP	-	X	-	-
Elfe S4D	298/SP	-	X	-	-
Fauvel AV-36	159/SP	-	X	-	-
FES 530/II	421/SP	-	X	-	-
Geier I	175/SP	-	X	-	-
Gö 3 "Minimoa"	59/SP	-	X	-	-
Goevier III	112/SP	-	X	-	-



Lfz-Muster (Annex-I-Luftfahrzeuge)	Lfz-Kennblatt	Überwach.	Prüfung	Instandhaltung	Entw. von AMPs
Grunau Baby II B	49/SP	-	X	-	-
Grunau Baby V	160/SP	-	X	-	-
Habicht E	53/SP	-	X	-	-
Ka 2 B	203/SP	-	X	-	-
Ka 3	154/SP	-	X	-	-
Kranich II	30/SP	-	X	-	-
Kranich III	111/SP	-	X	-	-
Lo 100 "Zwergreier"	129/SP	-	X	-	-
MG 19 a	377/SP	-	X	-	-
Mü 13 D	63/SP	-	X	-	-
Mü 17	72/SP	-	X	-	-
Mü 22	141/SP	-	X	-	-
MÜ 23	DB 587	-	X	-	-
MÜ 26	DB 285	-	X	-	-
MÜ 28	DB 343	-	X	-	-
Olympia-Meise	70/SP	-	X	-	-
PIK 16 c "Vasama"	256/SP	-	X	-	-
Rhönbussard	50/SP	-	X	-	-
Rhönlerche II	164/SP	-	X	-	-
Sie 3	264/SP	-	X	-	-
SG 38	14/SP	-	X	-	-
Stamer-Lippich "Zögling"	11/SP	-	X	-	-
VT 116 "Orlik 2"	417/SP	-	X	-	-
Weihe 50	68/SP	-	X	-	-
19.3.24 					
genehmigt: Betriebsleiter		stv. Betriebsleiter			
Änderungen gegenüber der letzten Revision in rot		Rev. 5			